

ESPAÑOL

Protección contra sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas (SPD clase II, tipo 2)

1. Descripción del producto

- Solución de protección confeccionada previamente
- Para sistemas PV aislados y con toma a tierra
- Descargadores de sobretensiones enchufable
- Circuito 2+V
- SUNCLIX incl.

2. Advertencias de seguridad

Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.

Si se abre el módulo de protección contra sobretensiones VAL-MS... se perderá cualquier derecho de garantía frente al fabricante.

Encontrará más recomendaciones para la instalación sin protección al aire libre en el Download Center en www.phoenixcontact.com.

3. Instalación

Al efectuar la instalación deben observarse las normas y leyes específicas del país. En especial debe prestar atención a que la tensión que aparece en la instalación no exceda la tensión de dimensionamiento de descargadores U_C. Antes de la instalación, compruebe que el equipo no presente desperfectos exteriores. Si el equipo es defectuoso, no se puede utilizar.

La instalación del PV-SET debe realizarse conforme a la representación al dorso obligatoriamente. Se debe prestar una especial atención a la polaridad. En aplicaciones "multistring" con varios puntos DC separados, deberá instalarse un circuito de protección separado por convertidor, respectivamente.

Una desconexión bajo carga no es admisible con las conexiones enchufables PV. Las conexiones enchufables del PV-SET 1000 DC no sustituyen el seccionador del generador.

La conexión PE del módulo de protección contra sobretensiones VAL-MS... debe conectarse por el camino más corto a la conexión equipotencial local y a la conexión PE del ondulador. La conexión equipotencial debe realizarse según el estado actual de la técnica. Los recorridos cortos de los cables optimizan el nivel de protección.

4. Mediciones de aislamiento

Antes de realizar una medición de aislamiento en la instalación, desenchufe las protecciones enchufables; de lo contrario las mediciones pueden ser erróneas. Una vez concluida la medición, vuelva a insertar las protecciones enchufables en el elemento de base.

5. Esquema de dimensiones (Fig. 2)

6. Indicación de defecto del conector (Fig. 3)

- transparente → correcto
- rojo → defectuoso

7. Codificación del elemento de base (Fig. 4)

Al usar un conector de repuesto debe retirarse la placa de codificación del pin de codificación.

8. Aplicación en sistema PV (Fig. 6)

9. Conexión (Fig. 5)

• ① - Cableado en forma de V

DIN-VDE 0100-534:2009-02

b preferible ≤ 0,5 m; 1 m máx.

IEC 60364-5-53:2002-06

b máximo 0,5 m

* Barra equipotencial

10. ¡Peligro!

I los cables de conexión del sistema fotovoltaico pueden estar bajo tensión incluso con el seccionador abierto. Al realizar las tareas de instalación y mantenimiento debe asegurarse de que el equipo no tenga tensión.

11. Carcasa

Caja/tapa: Policarbonato reforzado con fibra de vidrio

Ventana abatible: Policarbonato transparente

Grado de protección: IP65

Resistencia a los golpes: IK08

Clase de protección: II, con aislamiento de protección

12. Conector enchufable

PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674

PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687

Grado de protección: IP68

Aislamiento: PA

Corriente máx.: 32 A

Datos de conexión:

rígido/flexible: 2,5...6 mm² / 2,5...6 mm²

13. Volumen de suministro:

2 x PV-CF-S 2,5-6 (+); código 1774674

2 x PV-CM-S 2,5-6 (-); código 1774687

1 x prensastopas M20

1 x prensastopas M25 3x7

1 x contraterca M20

1 x contraterca M25

4 x tapones de aislamiento

5 x Etiquetas de aviso (DE, EN, FR, IT, ES)

1 instrucciones de montaje

14. Contacto de indicación remota "RS" (Fig. 7)

ITALIANO

Protezione contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici (SPD classe II, tipo 2)

1. Descrizione prodotto

- Soluzione di protezione confezionata previamente
- Per sistemi PV isolati e con toma a terra
- Descargadores de sobretensiones enchufable
- Circuito 2+V
- Incl. SUNCLIX

2. Indicazioni di sicurezza

L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati solo da specialisti dell'elettronica autorizzati. Aprendo il dispositivo di protezione contro le sovratensioni VAL-MS... decadono i diritti di garanzia verso il produttore. Ulteriori raccomandazioni per l'installazione non protetta in spazi aperti sono reperibili nel download center all'indirizzo www.phoenixcontact.it.

3. Installazione

Al momento dell'installazione bisogna rispettare le norme e le leggi specifiche del paese. In particolare bisogna fare attenzione che la tensione dell'impianto non superi la tensione di dimensionamento scaricatore U_C. Prima dell'installazione bisogna verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se è difettoso non deve essere utilizzato.

L'installazione del PV-SET deve essere eseguita esattamente come descritto sul retro. In particolare prestare attenzione alla corretta polarità. Per applicazioni Multistring con diversi punti DC separati è necessario installare sempre un circuito di protezione separato per convertitore.

L'isolamento sotto carico non è consentito con i connettori fotovoltaici. I connettori del PV-SET 1000 DC non sostituiscono l'interruttore del generatore.

La connessione PE del dispositivo di protezione contro le sovratensioni VAL-MS... deve essere collegata, attraverso il percorso più breve, alla compensazione del potenziale locale e alla connessione PE dell'inverter. La compensazione del potenziale deve essere eseguita secondo lo stato della tecnica. Lunghezze di linea ridotte ottimizzano il livello di protezione.

4. Misurazioni dell'isolamento

Collegare la spina di protezione prima della misurazione dell'isolamento dell'impianto. In caso contrario sono possibili misurazioni scorrette. Dopo la misurazione dell'isolamento, reinserire la spina nell'elemento base.

5. Disegno quotato (Fig. 2)

6. Spina con segnalazione di guasto (Fig. 3)

- transparente → ok
- rosso → guasto

7. Codifica dell'elemento base (Fig. 4)

In caso di spina di ricambio la piastra di codifica deve essere scollegata dal pin di codifica.

8. Applicazione nel sistema fotovoltaico (Fig. 6)

9. Collegamento (Fig. 5)

• ① - Cablaggio a V

DIN-VDE 0100-534:2009-02

b preferibile ≤ 0,5 m; max. 1 m

IEC 60364-5-53:2002-06

b max. 0,5 m

* Barra collettrice per compensaz. del pot.

10. Pericolo!

I cavi di collegamento dell'impianto fotovoltaico possono restare sotto tensione anche con l'interruttore aperto. Nell'installazione e nella manutenzione va garantita la libertà di tensione.

11. Custodia

Cassette / coperchi: Policarbonato rinforzato con fibra di vetro

Finestra a vasistas: policarbonato, trasparente

Grado di protezione: IP65

Resistenza agli urti: IK08

Classe di protezione: II, isolamento di protezione

12. Sistema di connessione

PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674

PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687

Grado di protezione: IP68

Materiale isolante: PA

Corrente max.: 32 A

Dati di collegamento:

rígido / flessibile: 2,5...6 mm² / 2,5...6 mm²

13. Componenti della fornita:

2 x PV-CF-S 2,5-6 (+); cod. art. 1774674

2 x PV-CM-S 2,5-6 (-); cod. art. 1774687

1 x connessione a vite per cavi M20

1 x connessione a vite per cavi M25 3x7

1 x controdado M20

1 x controdado M25

4 x spina isolante

5 x Targhetta di segnalazione (DE, EN, FR, IT, ES)

1 x istruzioni di montaggio

14. Contatto FM "RS" (Fig. 7)

FRANÇAIS

Protection contre les surtensions pour installations photovoltaïques (SPD classe II, type 2)

1. Description du produit

- Protection prééquipée
- Pour les systèmes PV isolés et mis à la terre
- Éclairs de surtension protégés par une prise
- Circuit 2+V
- Incl. SUNCLIX

2. Consignes de sécurité

Les travaux d'installation et d'entretien de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité. L'ouverture du dispositif de protection contre les surtensions VAL-MS... déclenche la garantie vers le producteur. Si le dispositif de protection antisurtension VAL-MS... est ouvert, le droit de garantie envers le constructeur est annulé. Vous trouverez des recommandations supplémentaires concernant les installations non protégées en plein air dans le Téléchargement à l'adresse www.phoenixcontact.com.

3. Installation

À l'heure actuelle, l'installation doit être effectuée conformément aux prescriptions et régulations nationales. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que la tension rencontrée dans l'installation ne dépasse pas la tension de dimensionnement du parafoudre U_C. Contrôler avant l'installation que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Si l'appareil est défectueux, il ne doit pas être utilisé.

L'installation du PV-SET doit être réalisée obligatoirement d'après la représentation ci-dessous. Il convient de faire particulièrement attention à la polarité. Pour les applications « multi-string » à plusieurs postes DC dissociés, un circuit de protection séparé devra être installé pour chaque convertisseur.

L'isolation sous charge n'est pas autorisée avec les connecteurs photovoltaïques. Les connecteurs du PV-SET 1000 DC ne remplacent pas l'interrupteur du générateur.

La connexion PE du dispositif de protection contre les surtensions VAL-MS... doit être réalisée par le plus court chemin avec l'équipotentialité locale et le raccordement PE de l'onduleur. L'équipotentialité doit être réalisée selon le niveau actuel de la technique. Des chemins courts optimisent le niveau de protection.

4. Mesures d'isolation

Brancher la fiche de protection avant la mesure d'isolation. Dans le cas contraire, des erreurs de mesure pourraient survenir. Réinsérer la fiche dans l'élément de base après la mesure d'isolation.

5. Dessin coté (Fig. 2)

6. Signalisation de défaut connecteur mâle (Fig. 3)

- transparent → ok
- rouge → défaut

7. Détermage de l'élément de base (Fig. 4)

Pour une fiche de recharge, le disque de détermage doit être enlevé sur la tige de détermage.

8. Application dans le système PV (Fig. 6)

9. Raccordement (Fig. 5)

• ① - Câblage en V

DIN-VDE 0100-534:2009-02

b de préférence ≤ 0,5 m, au maximum 1 m

CEI 60364-5-53:2002-06

b max. 0,5 m

* Bande de compensation de l'équipotentialité

10. Danger !

Les câbles de raccordement

ESPAÑOL

15. Instrucciones de instalación del conector enchufable SUNCLIX

15.1 Indicaciones de seguridad

- La conexión de los conectores enchufables SUNCLIX deberá realizarla únicamente personal especializado.
- Hay que utilizar solamente cables PV1-F. La homologación TÜV es válida exclusivamente si se usan cables PV1-F. No utilice cables del tipo H07RN-F.
- Los conectores enchufables SUNCLIX no se deben desenchufar bajo carga. Como medida de protección frente a descargas eléctricas, la conexión de los conectores deberá realizarse siempre estando separados de la fuente de alimentación.
- Los conectores SUNCLIX no enchufados deberán protegerse con un capuchón frente a la humedad y la suciedad. Cualquier tipo de contaminación afectará negativamente al sistema, por lo que hay que proceder con la mayor atención a la limpieza durante el montaje.
- Los conectores enchufables SUNCLIX son estancos conforme a IP68; no obstante, no deben exponerse de forma prolongada al agua (p. ej. no sumergir) y no pueden tenderse directamente sobre la cubierta.

15.2 Conexión del conector enchufable (Fig. 8)

- Introduzca el conductor desaislado.
- Sección: 2,5 hasta 6 mm²
- Außendurchmesser: 5 bis 8 mm
- Longitud a desaislar: 15 mm
- Cierre el resorte con los pulgares o con unos alicates universales.
- Asegúrese de que el resorte está cerrado.
- Empuje el conector enchufable para unirlo.
- Enrosque el prensaestopas. Gire primero la tuerca hasta la junta tórica y apriétela después con la herramienta adecuada a un par de al menos 2 Nm.

15.3 Procedimiento para desenajar los conectores macho / hembra (Fig. 9)

- Introduzca un destornillador SZF 1 o un probador de voltaje en una de las posiciones indicadas.
- Deje insertado el destornillador y separe el conector macho del conector hembra.
- 15.4 Conducto de reconexión (Fig. 10)**
- Desenrosque el prensaestopas.
- Suelte el enclavamiento haciendo palanca con el destornillador, como se muestra en la figura.
- Separé el conector enchufable.
- Abra el resorte con el destornillador y retire el conductor.

ITALIANO

15. Istruzioni di installazione connettori SUNCLIX

15.1 Avvertenze di sicurezza

- I connettori SUNCLIX devono essere collegati esclusivamente dal personale specializzato.
- Devono essere impiegate soltanto linee PV1-F. L'omologazione TÜV è valida esclusivamente per l'impiego di linee PV1-F. Non utilizzare linee del tipo H07RN-F.
- I connettori SUNCLIX devono essere scollegati soltanto in assenza di carico. Per evitare scosse elettriche, in fase di confezionamento i connettori devono essere sempre scollegati dall'alimentazione di corrente.
- Proteggere dalla polvere e dall'umidità i connettori SUNCLIX non collegati servendosi di un cappuccio di sicurezza. Qualsiasi tipo di sporcizia influenza negativamente il sistema, pertanto è necessario assicurarsi che le operazioni di montaggio vengano assolutamente eseguite in maniera pulita.
- I connettori SUNCLIX sono a tenuta IP68, ma non devono essere costantemente esposti all'acqua (immersi) né essere posati direttamente sul manto di copertura del tetto.

15.2 Connessione del connettore (Fig. 8)

- Introdurre i cavi spaltati.
- Sezioni: da 2,5 a 6 mm²
- Außendurchmesser: 5 bis 8 mm
- Lunghezza di spaltatura: 15 mm
- Chiudere le molle con il pollice o con una pinza universale.
- Assicurarsi che la molla si chiuda.
- Congiungere i connettori.
- Avvitare la connessione a vite per cavo. Avvitare il dado fino all'O-ring e serrare con un utensile adatto a una coppia di almeno 2 Nm.

15.3 Procedura per lo sblocco di connettore maschio e femmina: (Fig. 9)

- Inserire un cacciavite SZF 1 oppure un cercafase in una delle posizioni indicate.
- Lasciare inserito il cacciavite e collegare il connettore maschio dal connettore femmina.

15.4 Ricollegamento del conduttore (Fig. 10)

- Svitare la connessione a vite per cavo.
- Sollevare il dispositivo di bloccaggio facendo leva con un cacciavite, come mostrato in figura.
- Separare i connettori.
- Aprire la molla con il cacciavite e rimuovere il conduttore.

FRAZNAIS

15. Istruzioni di installazione connettori SUNCLIX

15.1 Avvertenze di sicurezza

- I connettori SUNCLIX devono essere collegati esclusivamente dal personale specializzato.
- Devono essere impiegate soltanto linee PV1-F. L'omologazione TÜV è valida esclusivamente per l'impiego di linee PV1-F. Non utilizzare linee del tipo H07RN-F.
- I connettori SUNCLIX devono essere scollegati soltanto in assenza di carico. Per evitare scosse elettriche, in fase di confezionamento i connettori devono essere sempre scollegati dall'alimentazione di corrente.
- Proteggere dalla polvere e dall'umidità i connettori SUNCLIX non collegati servendosi di un cappuccio di sicurezza. Qualsiasi tipo di sporcizia influenza negativamente il sistema, pertanto è necessario assicurarsi che le operazioni di montaggio vengano assolutamente eseguite in maniera pulita.
- I connettori SUNCLIX sono a tenuta IP68, ma non devono essere costantemente esposti all'acqua (immersi) né essere posati direttamente sul manto di copertura del tetto.

15.2 Connessione del connettore (Fig. 8)

- Introdurre i cavi spaltati.
- Sezioni: da 2,5 a 6 mm²
- Außendurchmesser: 5 bis 8 mm
- Lunghezza di spaltatura: 15 mm
- Chiudere le molle con il pollice o con una pinza universale.
- Assicurarsi che la molla si chiuda.
- Congiungere i connettori.
- Avvitare la connessione a vite per cavo. Avvitare il dado fino all'O-ring e serrare con un utensile adatto a una coppia di almeno 2 Nm.

15.3 Procedura de déverrouillage connecteur mâle/femelle (Fig. 9)

- Inserire un cacciavite SZF 1 oppure un cercafase in una delle posizioni indicate.
- Lasciare inserito il cacciavite e collegare il connettore maschio dal connettore femmina.

15.4 Ricollegamento du conducteur (Fig. 10)

- Svitare la connessione a vite per cavo.
- Sollevare il dispositivo di bloccaggio facendo leva con un cacciavite, come mostrato in figura.
- Separare i connettori.
- Aprire la molla con il cacciavite e rimuovere il conduttore.

ENGLISH

15. Instruction d'installation connecteur mâle SUNCLIX

15.1 Consignes de sécurité

- Le raccordement des connecteurs mâles SUNCLIX ne doit être confié qu'à du personnel dûment qualifié.
- Utiliser uniquement des câbles PV1-F. L'homologation TÜV s'applique uniquement lorsque des câbles PV1-F sont utilisés. Ne jamais utiliser des câbles de type H07RN-F.
- Les connecteurs SUNCLIX ne doivent pas être déconnectés en charge. Afin d'éviter tout choc électrique, veiller à ce que les connecteurs mâles soient toujours isolés de l'alimentation pendant leur équipement.
- Les connecteurs SUNCLIX non enfichés doivent être protégés de l'humidité et des impuretés à l'aide d'un capuchon de protection. Tout type d'encaissement a une influence négative sur le système, il convient donc de procéder au montage en veillant à assurer une extrême propreté lors du travail.
- SUNCLIX-Steckverbinder sind étanches selon IP68, mais ne doivent pas pour autant être exposés à l'eau de manière permanente (en immersion par ex.), ni être posés directement sur la toiture.

15.2 Raccordement du connecteur mâle (Fig. 8)

- Introduire le conducteur dénudé.
- Sections : de 2,5 à 6 mm²
- Außendurchmesser: 5 bis 8 mm
- Longueur à dénuder : 15 mm
- Ferrer le ressort avec le pouce ou avec une pince universelle.
- Assurer que le ressort se ferme.
- Emboîter les connecteurs.
- Visser le presse-étoupe. Visser l'écrou jusqu'à ce qu'il atteigne le joint torique puis le serrer avec un outil approprié à au moins 2 Nm.

15.3 Procédure de déverrouillage connecteur mâle/femelle (Fig. 9)

- Introduire le tournevis SZF 1 ou le testeur de phase dans les positions indiquées.
- Placer le tournevis et séparer le connecteur mâle du connecteur femelle.

15.4 Nouveau raccordement du conducteur (Fig. 10)

- Dévisser le presse-étoupe.
- Relever le verrouillage comme indiqué dans l'illustration, à l'aide du tournevis.
- Séparer les connecteurs.
- Ouvrir le ressort à l'aide du tournevis et retirer le conducteur.

DEUTSCH

15. Installationsanleitung SUNCLIX Steckverbinder

15.1 Sicherheitshinweise

- SUNCLIX-Steckverbinder sind ausschließlich vom Fachpersonal anzuschließen.
- Es sind nur PV1-F-Leitungen zu verwenden. Die TÜV-Zulassung gilt nur für den Einsatz von PV1-F-Leitungen. Keine Leitungen vom Typ H07RN-F verwenden.
- Die SUNCLIX-Steckverbinder dürfen nicht unter Last getrennt werden. Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag müssen die Steckverbinder bei der Konfektionierung immer von der Stromversorgung getrennt sein.
- Nicht gesteckte SUNCLIX-Steckverbinder sind vor Feuchtigkeit und Schnitt mit einer Schutzkappe zu schützen. Jegliche Art von Verschmutzung beeinflusst das System negativ, bei der Montage ist daher größte Sorgfalt auf eine saubere Verarbeitung zu legen.
- SUNCLIX-Steckverbinder sind étanches selon IP68 dicht, dürfen jedoch nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt werden (z. B. Untertauchen) und nicht direkt auf der Dachhaut verlegt werden.

15.2 Anschluss des Steckverbinder (Abb. 8)

- Abisolierten Leiter einführen.
- Querschnitte: 2,5 bis 6 mm²
- Außendurchmesser: 5 bis 8 mm
- Abisolierlänge: 15 mm
- Feder mit dem Daumen oder per Kombizange schließen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Feder geschlossen ist.
- Steckverbinder zusammenschieben.
- Kabelverschraubung zudrehen. Mutter bis zum O-Ring vorschrauben und mit geeignetem Werkzeug mit mind. 2 Nm anziehen.

15.3 Entriegelungsvorgang Stecker / Buchse (Abb. 9)

- Schraubendreher SZF 1 oder Phasenprüfer in eine der gezeigten Positionen einführen.
- Schraubendreher stecken lassen und Stecker von Buchse trennen.

15.4 Wiederanschluss Leiter (Abb. 10)

- Kabelverschraubung aufdrehen.
- Die Verriegelung, wie im Bild gezeigt, mit dem Schraubendreher aufhebeln.
- Steckverbinder auseinanderziehen.
- Feder mit Schraubendreher öffnen und Leiter entfernen.




Abb./Fig. 6

VAL-MS ...-FM	
RS	U _{max} / I _{max} AC: 250 V / 1,5 A 125 V / 1,5 A (UL)
0,25 Nm	U _{max} / I _{max} DC: 30V / 1,5 A
7 mm	0,14 mm ² - 1,5 mm ² AWG 28-16 (CSA) AWG 30-14 (UL)
7 mm	

Abb./Fig. 7




Abb./Fig. 8




Abb./Fig. 9




Abb./Fig. 10

Datos técnicos

Datos generales	Dati tecnici	Caractéristiques techniques	Technical data	Technische Daten
Condiciones ambientales	Dati generali	Caractéristiques générales	General data	Allgemeine Daten
Grado de protección	Condizioni ambientali	Conditions d'environnement	Ambient conditions	Umgebungsbedingungen
Clase de protección	Grado de protección	Classe de protection	Degree of protection	Schutzart
Temperatura ambiente (servicio)	Clase de prueba	Température ambiante (fonctionnement)	Protection class	Schutzklasse
Dimensiones An. / Al. / Pr.	Datos de conexión rígido / flexible	Dimensions W / H / D	Dimensions B / H / T	Umgebungstemperatur (Betrieb)
Peso	Datos de conexión rígido / flexible / AWG	Poids	Gewicht	Abmessungen B / H / T
Resistencia a la tensión transitoria asignada U _{imp}	Resistencia tensione impulsiva di dimensionamento U _{imp}	Rated surge voltage resistance U _{imp}	Bemessungsspannungsfestigkeit U _{imp}	A, B
Conector enchufable PV	Conector PV	PV plug-in connector	PV-Steckverbinder	IP65
Datos eléctricos	Dati elettrici	Caractéristiques électriques	Electrical data	SUNCLIX
Conector de repuesto	Spina di ricambio	Connexionneur de recharge	Replacement connector	II
Clase de ensayo IEC / tipo EN	Clase de prueba IEC/Tipi EN	IEC category / EN type	IEC-Prüfklass / EN-Type	-30 °C ... 55°C
Tensión muy alta en circuito abierto en el sistema fotovoltaico U _{OC,max}	Tensión a vuoto massima nel sistema fotovoltaico U _{OC,max}	Highest open-circuit voltage in the PV system U _{OC,max}	Höchste Leerlaufspannung im PV-System U _{OC,max}	125.00 mm / 200.00 mm / 122.00 mm
Tensión de servicio U _e	Tensione di esercizio U _e	Operating voltage U _e	Betriebsspannung U _e	1025 g
Corriente de cortocircuito I _{SC,max}	Corriente di cortocircuito I _{SC,max}	Short-circuit current I _{SC,max}	Kurzschlussstrom I _{SC,max}	6 kV
Corriente de servicio I _n	Corriente di esercizio I _n	Operating current I _n	Betriebsstrom I _n	250 V / 1,5 A
Corriente transitoria nominal I _n (8/20) µs	Corriente nominale dispersa I _n (8/20)µs	Nominal discharge surge current I _n (8/20) µs	Nennableitstoßstrom I _n (8/20)µs	125 V / 1,5 A (UL)
Nivel de protección U _p (L+)-(L-) / (L+/L-) - PE	Nivel de protección U _p (L+)-(L-) / (L+/L-) - PE	Protection level U _p (L+)-(L-) / (L+/L-) - PE	Schutzebene U _p (L+)-(L-) /	

用于光伏系统的电涌保护器 (SPD II 级, 2 类)

1. 产品说明

- 预接线电涌保护解决方案
- 用于绝缘和接地的 PV 系统
- 插拔式电涌保护器
- 2+V 电路
- 包括 SUNCLIX

2. 安全提示

该设备的安装和维护工作仅能由具备专业资格的 电工完成。
如电涌保护设备 VAL-MS... 被打开，则制作厂商的保修承诺失效。
您可以在 www.phoenixcontact.com 的下载中心中找到更多有关无保护室外安装的建议。

3. 安装

安装时必须遵守所在国的法律与规定。请确保系统电压不得超过保护器额定电压 U_{C} 。在安装前，务必检查设备外部有无破损。如设备存在故障，则决不可使用。
必须严格按照所示方法安装 PV-SET。请特别注意正确的极性，在带有几个独立的 DC 触点的多触点安装场合中，每个转换器都必须安装一个单独的保护电路。
在负载情况下不得断开 PV 插拔式连接。PV-SET 1000 DC 的插拔式连接并非发生器激活开关的备选方案。

VAL-MS... 电涌保护设备的 PE 连接必须通过最短的路径与本地等电位连接和变频器的 PE 连接进行连接。等电位连接必须符合最新技术。短电缆的长度优化了防护等级。

4. 绝缘测量

在对系统进行绝缘测量之前，移除保护连接器。否则可能导致测量结果不准确。
绝缘测量完成之后，将连接器重新插入基座中。

5. 尺寸图 (Fig. 2)

6. 连接器故障显示 (Fig. 3)

- 透明 → 正常
- 红色 → 故障

7. 基座编码 (Fig. 4)

使用备用连接器时，必须移除编码销上的防插错编码盘。

8. PV 系统中的应用场合 (Fig. 6)

9. 连接 (Fig. 5)

- ① - V 型接线
DIN-VDE 0100-534:2009-02
- b 推荐 ≤ 0.5 m ; 最大 1 m
IEC 60364-5-53:2002-06
- 最大 0.5 m
* 均压等电位连接

10. 危险

即使在激活开关开启时，光伏系统的连接电缆仍然有效。确保进行安装和维护工作时必须断电。

11. 外壳

包装盒 / 盖板：聚碳酸酯，纤维增强型
窗口：聚碳酸酯，透明
防护等级：IP65
冲击强度：IK08
防护等级：II, 保护性绝缘

12. 连接器

PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674
PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687
防护等级：IP68
绝缘材料：PA
最大电流：32 A
接线参数：刚性导线 / 柔性导线 2.5 ... 6 mm² / 2.5 ... 6 mm²

13. 产品包括：

2 x PV-CF-S 2, 5-6 (+) ; 订货号 1774674
2 x PV-CM-S 2, 5-6 (-) ; 订货号 1774687
1 x M20 电缆密封
1 x M25 3x7 电缆密封
1 x M20 固定螺母
1 x M25 固定螺母
4 x 绝缘插头
5 x 警告标签 (DE, EN, FR, IT, ES)
1 x 安装注意事项

14. "RS" 遥信触点 (Fig. 7)

Защита от импульсных перенапряжений
Фотогальванические энергоустановки (SPD класс II, тип 2)

1. Описание изделия

- Готовое защитное решение
- Для изолированных и заземленных ФГ-энергосистем
- Штекерный разрядник для защиты от перенапряжений
- Схема 2+V
- Вкл. SUNCLIX

2. Правила техники безопасности

Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства должны производиться уполномоченным специалистом по электротехнике. В случае самостоятельного вскрытия корпуса прибора для защиты от перенапряжений VAL-MS... гарантийные обязательства компании-изготовителя утрачивают силу.
Более подробные рекомендации относительно незащищенной установки можно найти в разделе загрузок по адресу www.phoenixcontact.com

3. Монтаж

При монтаже следует учитывать требования местных стандартов и законов. В частности, следует следить за тем, чтобы напряжение установки не превышало расчетное напряжение разрядника U_C . Перед проведением монтажа устройство должно быть проверено на предмет наличия внешних повреждений. Если устройство неисправно, его нельзя использовать. Монтаж устройства PV-SET следует выполнять согласно изображению на обороте. Необходимо принимать во внимание полярность. В многосекционных установках с несколькими отдельными источниками постоянного тока необходимо установить отдельный блок схемной защиты для каждого преобразователя.

Разъединение под нагрузкой при помощи соединителей PV недопустимо. Разъемы устройства PV-SET 1000 DC не заменяют выключатель генератора.

Разъем PE устройства защиты от перенапряжений VAL-MS... необходимо кратчайшим путем соединить со схемой уравнивания потенциалов и разъемом PE инвертора. Схема уравнивания потенциалов должна соответствовать современным техническим требованиям. Провода небольшой длины оптимизируют уровень защиты.

4. Измерение сопротивления изоляции

Перед измерением сопротивления изоляции прибора извлеките защитные штекеры. В противном случае результаты измерения будут неправильными. После измерения изоляции установите штекеры обратно на базовый элемент.

5. Размерный чертеж (Fig. 2)

6. Индикация неисправностей штекера (Fig. 3)

- прозрачный → в норме
- красный → неисправность

7. Кодирование базового элемента (Fig. 4)

В запасном штекере необходимо снять с кодирующего контакта кодирующую пластинку.

8. Применение в ФГ-энергосистеме (Fig. 6)

9. Подключение (Fig. 5)

- ① - V-образное разветвление
DIN-VDE 0100-534:2009-02
b предпочтительно ≤ 0.5 m; максимум 1 m
IEC 60364-5-53:2002-06
b макс. 0.5 m
* Шина для выравнивания потенциалов

10. Опасно!

Соединительные кабели фотогальванической энергетической установки могут находиться под напряжением даже если выключатель разомкнут. При выполнении работ по монтажу и техническому обслуживанию необходимо убедиться в отсутствии напряжения.

11. Корпус

Кожух / крышка: поликарбонат, армированный стекловолокном
Откидное окошко: поликарбонат, прозрачный

Степень защиты: IK08
Степень защиты: II, с защитной изоляцией

12. Разъемы

PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674
PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687
Степень защиты: IP68
Тип изоляционного материала: полиамид

Макс. ток: 32 A
Параметры подключения:
жесткий / гибкий: 2,5...6 mm² / 2,5...6 mm²

13. Комплект поставки:

2 x PV-CF-S 2, 5-6 (+); № изд. 1774674
2 x PV-CM-S 2, 5-6 (-); № изд. 1774687
1 x кабельный ввод M20
1 x кабельный ввод M25 3x7
1 x контргайка M20
1 x контргайка M25
4 x изолирующие заглушки
5 x Предупредительные этикетки (DE, EN, FR, IT, ES)
1 x инструкция по монтажу

14. Контакт для дистанционной передачи "RS" (Fig. 7)

Aşırı gerilim koruması: fotovoltaik sistemler
(SPD Sınıf II, Tip 2)

1. Ürün tanımı

- Montaja hazır koruma çözümü
- İzole ve topraklı PV sistemler için
- Geçmeli aşırı gerilim aréstörleri
- 2+V devresi
- SUNCLIX dahildir

2. Güvenlik notları

Bu cihazı montajı ve bakımı yalnız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
VAL-MS... aşırı gerilim koruma cihazı açılırsa üretici garantisini geçersiz kılar.
Korumasız açık alandardaki kurulumla ilişkin daha fazla tavsiyeyi www.phoenixcontact.com sitesindeki Download Center da bulabilirsiniz.

3. Montaj

Montajda ulusal yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır. Sistem gerilimi U_C nominal arrestör gerilimini aşmamalıdır. Montaj öncesiinde cihazın dışında bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz arızalysa kullanılmamalıdır.

PV-SET tam olarak gösterildiği gibi monte edilmelidir. Lütfen doğru polariteye özel önem verin. Birçok ayar DC çoklu multi-string uygulamalarda herbir dönüştürücü için ayrı bir koruyucu devre monte edilmelidir.
PV-SET 1000 DC'nin geçmeli bağlantıları yük altında çarpanılmamalıdır. PV-SET 1000 DC'nin geçmeli bağlantıları jeneratör kumanda korumasının yerine gelecektir.
VAL-MS... aşırı gerilim koruma cihazıının PE bağlantıları lokal eşpotansiyel bağlantıya ve invertörün PE bağlantılarına en kısa yoldan bağlanmalıdır. Eşpotansiyel bağlantı en son teknolojiye göre tasarlanmalıdır. Kısa kablolar koruma seviyesini optimize eder.

4. İzolasyon ölçümü

Sistemdeki izolasyon ölçümünden önce koruma fişlerini çıkarın. Aksi takdirde ölçümler hatalı olabilir. Izolasyon ölçümünden sonra fişleri taban elemanına tekrar takın.

5. Boyutlu çizim (Fig. 2)

6. Fiş arıza göstergesi (Fig. 3)

- Şeffaf → ok
- Kırmızı → Arızalı

7. Taban elemeninin kodlanması (Fig. 4)

Yedek fişleri kulanıldıkları kodlama pini üzerindeki kodlama plakası çıkarılmalıdır.

8. PV sistemindeki uygulama (Fig. 6)

9. Bağlantı (Fig. 5)

- ① - V-şeklinde bağlantı
DIN-VDE 0100-534:2009-02
b önerilen ≤ 0.5 m; maksimum 1 m
IEC 60364-5-53:2002-06
maksimum 0.5 m
* Eşpotansiyel bağlantı şeridi

10. Tehlike

Fotovoltaik sistemin bağlantı kabloları kumanda anahtarını açıkken bile canlı olabilir. Montaj ve bakım işlerini yaparken gücün kesildiğinden emin olun.

11. Muhafaza

Kutu/kapak: Polikarbonat, takviyeli cam fiber
Pencere: Polikarbonat, şeffaf
Koruma sınıfı: IP65
Darbe dayanımı: IK08
Koruma sınıfı: II, koruyucu izolasyon

12. Fişler

PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674
PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687
Koruma sınıfı: IP68
İzolasyon malzemesi: PA
Maksimum akım: 32 A

13. Teslimat kapsamı:

2 x PV-CF-S 2, 5-6 (+); Sipariş No. 1774674
2 x PV-CM-S 2, 5-6 (-); Sipariş No. 1774687
1 x M20 kablo rakoru
1 x M25 3x7 kablo rakoru
1 x M20 arka somun
1 x M25 arka somun
4 x İzole fiş
5 x İkaz etiketleri (DE, EN, FR, IT, ES)
1 x Montaj talimatı

14. "RS" ikaz kontağı (Fig. 7)

Proteção contra surtos para instalações fotovoltaicas
(SPD Classe II, tipo 2)

1. Descrição de produto

- Solução de proteção pré-montada
- Para sistemas PV isolados e aterrados
- Protetores contra surtos plugáveis
- Circuito 2+V
- Incl. SUNCLIX

2. Instruções de segurança

Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento somente podem ser realizados por electricistas autorizados.
Se o dispositivo de proteção contra surtos VAL-MS... for aberto, é cancelado o direito à garantia do fabricante.
Outras recomendações para a instalação sem proteção ao ar livre podem ser obtidas no Centro de Download em www.phoenixcontact.com

3. Instalação

Na instalação, observar as especificações e legislação do respetivo país.
Observar, sobretudo, para que a tensão da instalação não seja superior à tensão nominal do dispositivo de proteção U_C . Verificar os equipamentos quanto a avarias externas antes da instalação. Se o equipamento apresentar defeitos, não poderá ser utilizado.

A instalação do PV-SETs deve ser realizada obrigatoriamente de acordo com a indicação no verso. Observar especialmente a polaridade. Com aplicações Multistring com vários pontos CC separados, instalar um circuito de proteção separado por inversor.

Não é permitido isolar sob carga as conexões plugáveis PV. As conexões plugáveis PV-SET 1000 DC não substituem o acionador do gerador.

A conexão PE do dispositivo de proteção contra surtos VAL-MS... deve ser

conectada com a menor distância com a equalização de potencial local e com a conexão do inversor. A equalização de potencial deve ser realizada com a mais moderna tecnologia. Linhas curtas otimizam o nível de proteção.

4. Medidas de isolação

Remova os conectores de proteção antes da medição de isolamento na instalação. Do contrário, pode haver erros de medição. Recoloque os conectores novamente na base, após a medição.

5. Desenho dimensional (Fig. 2)

6. Indicação do defeito do conector (Fig. 3)

- transparente → ok
- vermelho → defeito

7. Codificação da base (Fig. 4)

Em um conector de reposição, as plaquetas de codificação precisam ser removidas do pino de codificação.

8. Aplicação no sistema PV (Fig. 6)

9. Conexão (Fig. 5)

- ① - cabeamento formato V
DIN-VDE 0100-534:2009-02
b ≤ 0,5 m de preferência, máxima 1 m
IEC 60364-5-53:2002-06
b máximo 0,5 m
* Tríplo para equalização de potencial

15. SUNCLIX 连接器的安装说明

- 1.5.1 安全说明
 • 只能由有资质的人员连接 SUNCLIX 连接器。
 • 只能用 PV1-F 电缆。技术监管部门 (TUV) 的认证只限于使用 PV1-F 电缆。
 • 不要用 H07RN-F 电缆。
 • 有负载时不得切断 SUNCLIX 连接器。为防止电击，在组装时须给连接器断电。
 • 不用连接器时，用防护帽来防止连接器受潮或污染。任何污染都会对系统产生不良影响。在组装时应特别注意保证所有部件都保持洁净。
 • SUNCLIX 连接器可提供 IP68 的保护，但不得连接与水接触（如浸在水中），也不得直接放在屋顶包层上。

15.2 连接连接器 (Fig. 8)

- 插入已剥皮的导线。
- 横截面：2.5 至 6 mm²
- AuBendurchmesser: 5 bis 8 mm
- 剥线长度：15 mm
- 用拇指或组合钳闭合弹簧。
- 请确认弹簧确实已闭合。
- 将连接器推到一起。
- 缠紧电缆密封。将螺钉转向 O 形环，用一个合适的工具，以至少 2 Nm 的扭矩拧紧。

15.3 插头 / 插座解锁过程 (Fig. 9)

- 将一个 SZF 1 螺丝刀或干线测试器插进如图所示的位置。
- 让螺丝刀插在那里，同时从插座上拔开插头。

15.4 重接导线 (Fig. 10)

- 拧开电缆密封。
- 如图所示，用螺丝刀撬起闭锁装置。
- 将连接器互相拉开。
- 用螺丝刀打开弹簧，并拿掉导线。

РУССКИЙ

15. Инструкция по подсоединению штекерного соединителя SUNCLIX

15.1 Правила техники безопасности

- Подключать штекерные соединители SUNCLIX должны только специалисты.
- Использовать только кабели PV1-F. Допуск TÜV (Союз работников технического надзора) распространяется только на кабели PV1-F. Не использовать кабели типа H07RN-F.
- Штекерные соединители SUNCLIX не допускается разъединять, если токоведущие части находятся под напряжением. Для защиты от удара электрическим током штекерные соединители при подготовке всегда отсоединяют от сети.
- На отсоединенные штекерные соединители SUNCLIX надевать защитные колпачки с целью защиты от влаги и пыли. Любой вид загрязнения негативно влияет на систему, поэтому при установке тщательно следить за чистотой обработки.
- Штекерные соединители SUNCLIX имеют степень защиты IP68, однако нельзя подвергать соединители длительному контакту с водой (погружать в воду) и устанавливать непосредственно на крыше.

15.2 Подсоединение штекерного соединителя (Fig. 8)

- Вставить проводник с предварительно снятой изоляцией.
Сечение: от 2,5 мм до 6 мм²
AuBendurchmesser: 5 bis 8 mm
Длина зачищаемой части: 15 mm
- Нажатием пальца или с помощью комбинированных плоскогубцев закрыть пружину.
Убедиться, что пружина закрыта.
- Соединить штекерный разъем.
- Закрутить резьбовой кабельный разъем. Подкрутить гайку до уплотнительного колца и затянуть подходящим инструментом с усилием мин. 2 Нм.

15.3 Процесс отсоединения штекера от гнезда (Fig. 9)

- Отвертку SZF 1 или прибор для проверки наличия фазного напряжения вставить в одну из показанных позиций.
- Отвертку оставить вставленной в отверстии, и извлечь штекер из гнезда.
- 15.4 Повторное подключение проводника (Fig. 10)
- Отвернуть резьбовой кабельный разъем.
- Отверткой приподнять фиксатор (как показано на рис.).
- Разъединить штекерные соединители.
- С помощью отвертки ослабить пружину и извлечь проводник.

TÜRKÇE

15. SUNCLIX geçmeli konnektörler için montaj talimatları

15.1 Güvenlik talimatları

- SUNCLIX geçmeli konnektörler sadece kalifiye personel tarafından bağlanmalıdır.
- Sadece PV1-F kablolular kullanın. TÜV onayı sadece PV1-F kablolalar kullanıldığında geçerlidir. H07RN-F tipi kablolara kullanmayın.
- SUNCLIX fiş konnektörleri yalnız yüksük durumda takılıp/sökülebilir. Elektrik şoku karşı korunmak için, geçmeli konnektörler montaj esnasında daima çektirilmelidir.
- Kullanılmayan geçmeli konnektörleri neme ve kirlenmeye karşı korumak için koruyucu kapak kullanın. Her türlü kirlenme sistemi olumsuz olarak etkiler ve her şeyin temiz olması için montaj esnasında çok dikkat edilmelidir.
- SUNCLIX konnektörler IP68 koruma sınıfına dahildir, fakat sürekli olarak suya maruz bırakılmaları (örn. suya batırmak ve doğrudan çati kaplaması altına yerleştirilmelidir).

15.2 Geçmeli konnektör bağlanıyor (Fig. 8)

- Soyulmuş iletkeni yerleştiretin.
• Kesitler: 2,5 - 6 mm²
• AuBendurchmesser: 5 bis 8 mm
• Kablo soyma uzunluğu: 15 mm
- Yayı baspmak veya kombine pense ile kapatın.
• Yayın kapalı olduğundan emin olun.
- Geçmeli konnektörü birleştirin.
• Kablo raktırın bağlayın. O-ring'invidasını uygun bir aletle en az 2 Nm ile sıkın.

15.3 Könnekör/soket açma işlemi (Fig. 9)

- Şekilde gösterilen konumlarda bir SZF 1 tornavida veya şebeke test cihazı takın.
- Tornavidayı takılı bırakın, fişi soketten ayırmın.

15.4 Kablonun yeniden bağlanması (Fig. 10)

- Kablo raktırın sök.
- Kilidi resimde gösterildiği gibi bir tornavida ile kaldırın.
- Geçmeli konnektörleri ayırmın.
- Yayı bir tornavida açın ve kabloyu çkartın.

PORTUGUÊSE

15. Instruções de instalação conectores de encaixe SUNCLIX

15.1 Avisos de segurança

- Os conectores de encaixe SUNCLIX podem ser conectados exclusivamente por pessoal técnico qualificado.
- Apenas devem ser usados condutores PV1-F. A certificação do TÜV apenas é válida para condutores PV1-F. Não usar condutores do tipo H07RN-F.
- Os conectores de encaixe SUNCLIX não podem ser separados sob carga. Para a proteção contra eletrocussão, os conectores de encaixe devem estar sempre separados da alimentação com tensão durante a confecção.
- Conectores de encaixe SUNCLIX não conectados devem ser protegidos contra umidade e sujeira com uma tampa de proteção. Sujeira de qualquer tipo prejudica o sistema, por isso, deve ser garantida a observação máxima para o processamento exato.
- Conectores de encaixe SUNCLIX são estanques conforme IP68, porém, não podem ser permanentemente expostos à água (submersão) e não podem ser instalados diretamente na camada externa do telhado.

15.2 Conexão do conector de encaixe (Fig. 8)

- Inserir o condutor decapado.
• Bitolas: 2,5 a 6 mm²
• AuBendurchmesser: 5 bis 8 mm
• Comprimento da decapagem: 15 mm
- Fechar a mola com o polegar ou com um alicate.
• Por favor, certifique-se de que a mola esteja fechada.
- Inserir o conector de encaixe.
• Aparafusar o atarraxamento de cabo. Apertar manualmente a porca até o anel "C" e apertar com uma ferramenta adequada com no mínimo 2 Nm.

15.3 Processo de destravar conector / tomada (Fig. 9)

- Inserir chave de fenda SZF 1 ou verificador de fase em uma das posições mostradas.
- Manter a chave de fenda na posição e separar o conector da tomada.

15.4 Reconectar o conector (Fig. 10)

- Abrir o atarraxamento de cabo.
- Abrir a trava como mostrado na figura com uma chave de fenda como alavanca.
- Separar os conectores de encaixe.
- Abrir a mola com a chave de fenda e retirar o condutor.




Abb./Fig. 6

VAL-MS ...-FM	
	U_{max} / I_{max} AC: 250 V / 1,5 A 125 V / 1,5 A (UL)
	U_{max} / I_{max} DC: 30V / 1,5 A
Torque 2-4 lbs-in 7 mm AWG 28-16 (CSA) 7 mm AWG 30-14 (UL)	

Abb./Fig. 7




Abb./Fig. 8




Abb./Fig. 9




Abb./Fig. 10

技术数据		
 общие характеристики		
Общие характеристики	Tехнические характеристики	Teknik veriler
Окружающие условия	Genel veriler	Dados Gerais
Степень защиты	Ortam şartları	Condições ambientais
Корпус	Koruma sınıfı	Grau de proteção
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	Ortam sıcaklığı (çalışma)	Classe de proteção
Размеры Ш / В / Г	Olçüler W / H / D	Temperatura ambiente (funcionamento)
Масса	Ağırlık	Peso
Расчетная устойчивость к воздействию имп. напряжений U_{imp}	Nominal aşırı gerilim dayanımı U_{imp}	Resistência nominal ao pico de tensão U_{imp}
PV 插拔式连接器	PV gecmeli konnektör	Conektor plugável PV
是	evet	sim
电气参数		
备用插头	Elektriksel veriler	Dados elétricos
IEC 分类 / EN 类	Yedek fiş	Conector de reposição
PV 系统中 $U_{OC\ max}$ 最大开路电压	IEC kategorisi / EN tip	Classe de teste IEC / Tipo EN
工作电压 U_e	PV sistemindeki en yüksek açık devre gerilim $U_{OC\ max}$	Máxima tensão em inércia no sistema PV $U_{OC\ max}$
短路电流 I_{SC} 最大	Çalışma gerilimi U_e	Tensão operacional U_e
工作电流 I_n	Kısa devre akımı $I_{SC\ max}$	Corrente de curto-círcuito $I_{SC\ max}$
额定放电浪涌电流 I_n (8/20) μs	Çalışma akımı I_n	Corrente operacional I_n
防护等级 U_p	Nominal deşarj akımı I_n (8/20)μs	Corrente de surto nominal I_n (8/20)μs
(L+) - (L-) / (L+/L-) - PE	Koruma seviyesi U_p (L+) - (L-) / (L+/L-) - PE	Nível de proteção U_p (L+) - (L-) / (L+/L-) - PE
电涌保护连接断开	Aşırı gerilim korumasının ayrılması	Isolação da proteção contra surtos
是	evet	sim
壳体		
标识材料	Kutu	Caixa
盖板	Malzeme	Material
特性	Kapak	Tampa
冲击强度	Özellikler	Propriedades
PE 连接	Darbe dayanımı	Resistência ao choque
端子式模块	PE bağlantısı	Conexão PE
接线数据 刚性 / 柔性 / AWG	Modüler klemens	Régua de bornes
防护等级	Bağlantı verileri tek damarlı / çok damarlı / AWG	Dados de conexão rígido / flexível / AWG
绝缘材料	Sıkma torku	Torque de aperto
最大电流	Kablo soyma uzunluğu	Comprimento de isolamento
测试标准	Saha konnektörü bağlantısı	Conexão conector de campo
电涌保护	Sunclix	Sunclix
低压集成型开关设备	Dанные по подключению одножильный / многожильный / AWG	Dados de conexão rígido / flexível / AWG
远程指示灯触点	Koruma sınıfı	Grau de proteção
PDT, 单位	Izolasyon malzemeleri	Material isolante
切换功能	Maks. maksimum akım	Corrente máxima
刚性导线 / 柔性导线 / AWG	Test standartları	Normas de teste
剥线长度	Aşırı gerilim koruması	Proteção contra sobretensão
紧固力矩	Alçak gerilim anahtarları cihaz kombinasyonları	Combinações de relés de baixa tensão
现场插拔式连接器连接	İkaz kontağı	Contato de sinal remoto
Sunclix	Anahtarlama işlevi	Função de comutação
接线数据 刚性 / 柔性 / AWG	Enversör kontak, 1 kutuplu	Inversor, 1 polo
防护等级	Tek telli/çok telli/AWG	/
绝缘材料	Kablo soyma uzunluğu	0,14 mm ² -1,5 mm ² /0,14 mm ² -1,5 mm ² /28-16
最大电流	Sıkma torku	7 mm
测试标准	Vida yivi	0,25 Nm
电涌保护	Maks. çalışma gerilimi	M2
低压集成型开关设备	Maks. çalışma akımı	AC / DC
远程指示灯触点	AC / DC	250 V AC/30 V DC
PDT, 单位	Maks. çalışma akımı	1,5 A AC/1,5 A DC
切换功能	AC / DC	
刚性导线 / 柔性导线 / AWG	AC / DC	
剥线长度	AC / DC	
紧固力矩	AC / DC	
螺丝	AC / DC	
最大工作电压	AC / DC	
最大工作电流	AC / DC	

Datas técnicos		
A, B	IP65	II
250 V / 1,5 A	125 V / 1,5 A (UL)	-30 °C ... 55 °C
125 V / 1,5 A (UL)	2800624 VAL-MS 1000DC-PV-ST	1000 V DC
30V / 1,5 A	0,25 Nm	830 V DC</